

COMPTE RENDU DE RÉUNION DU 26 OCTOBRE 2020 CHEMIN ROGER MARTIN

PRESENTS POUR LE CIQ : Emmanuel Acquaviva – Robert Avossa ; Gilbert Baluwe

DEBUT DE LA REUNION : 11H15

ORDRE DU JOUR :

Bilan de la propreté et du fonctionnement du système d'écoulement des eaux pluviales au chemin Roger Martin.

La zone concernée par ce compte-rendu est celle qui est comprise entre le pont de l'autoroute jusqu'à l'issue du chemin Roger Martin.

1. En ce qui concerne la propreté :

a) Le CIQ constate qu'une des deux poubelles n'a plus de couvercle.

L'absence de couvercle est une des raisons pour lesquelles des déchets jonchent le sol sur une centaine de mètres jusqu'en contrebas du Camp de Menthe et Gour de Martelly (accès autoroute A51) ;

En effet, les déchets sont ainsi aisément dispersés par le vent, les pies, les chats, ...
Notre CIQ demande qu'une poubelle avec couvercle remplace la poubelle sans couvercle

b) La seconde raison réside dans la procédure d'enlèvement des déchets par les agents en charge en lieu et poste.

En effet, lorsque les poubelles sont vidées, une partie résiduelle de déchets se répand sur le sol.

De ce fait, le CIQ demande aux agents de ramasser cette partie résiduelle une fois que la poubelle a été remise en place et avant de continuer la tournée.

L'objectif étant que la zone poubelle (environ 20m²) soit totalement nettoyé afin d'éviter la propagation des détritits comme c'est le cas actuellement.

Enfin, sachant que cette zone n'est un lieu de « restauration sauvage » comme c'est le cas ailleurs, le CIQ est certain que la mise en place de cette mesure permettra d'assainir durablement cet espace.

2. En ce qui concerne les eaux pluviales :

- a) Les regards au niveau de la chaussée du Camp de Menthe et Gour martelly permettant l'écoulement des eaux pluviales sont obstrués par les déchets et les végétaux.

Ceci n'impacte pas la zone du chemin Roger Martin objet de ce compte-rendu.

Néanmoins, notre CIQ considère que cette information doit être portée à votre connaissance puisqu'il s'agit de la sécurité routière des automobilistes confrontés au phénomène de l'aquaplanage en cas de fortes pluies.

Sur ce point, notre CIQ préconise un enlèvement des débris et un nettoyage régulier du caniveau et des regards.

- b) Sur le dernier tiers du chemin Roger Martin, coté droit dans le sens de la descente, le caniveau est encombré de végétaux jusqu'au regard récemment remplacé.

Cependant, ce regard ne peut pas jouer son rôle puisque l'eau est en amont repoussée sur la chaussée en raison des végétaux.

Notre CIQ demande une maintenance de cet équipement en parfait état de marche à la condition qu'il soit nettoyé fréquemment ;

- c) A proximité de ce regard, notre CIQ constate le même problème avec deux autres regards.

Ceux-ci appartiennent à un système distinct visant à recueillir et évacuer les eaux générées par l'autoroute situé en hauteur.

Notre CIQ demande une maintenance de cet équipement en parfait état de marche à la condition qu'il soit nettoyé fréquemment.

Enfin, notre CIQ demande que le débroussaillage soit réalisé sur le chemin Roger Martin afin de limiter les risques d'incendie

FIN DE LA REUNION 12H30

